


指崎・森寺地区
交通危険箇所



交通量が多い。



道路がまっすぐなため、自動車はスピードを出しがちになるが、路側帯が狭く危険。



カーブが二段階になって曲がっており、見通しが悪い。