


朝日丘小学校通学路状況



- ① 川沿いの柵、タイルのはがれあり
- ② 家の傾きや道路隆起あり
- ③ **【通行禁止】道路の亀裂や外壁の崩れ**
- ④ 塀の破損あり
- ⑤ (釣賀書店前) 道路陥没により片側のみ通行可
- ⑥ **(みやほ食堂) 外壁崩落あり：反対側歩道は通行可**
- ⑦ 道路陥没により車道片側交互通行(歩道は通行可)
- ⑧ (伊勢玉神社周辺) 車道隆起や外壁・石柵の破損あり
- ⑨ **【送迎車通行禁止】道路陥没・隆起**
- ⑩ **【通行禁止】(八幡神社周辺) こま犬の倒壊、石垣等の破損：反対側歩道は通行可**
- ⑪ ブロック塀の倒壊
- ⑫ (万尾川にかかる橋) 歩道に段差、すき間あり
- ⑬ 歩道に割れ、隆起あり

十二町小学校通学路状況



(1) 電柱、ブロック塀等の傾きあり

(2) 歩道に凹凸あり

(3) 瓦の落下等に注意

(4) 万尾交差点～湖光神社付近歩道にひび割れすき間多数あり

※寺、神社の灯ろう等にも注意